

## Circular Actrans Nro 034

### **ACTrans – TMI: Inconveniente con la lectura de tarjetas**

Buenos Aires 03 de Abril de 2017

Por medio de la presente, informamos a nuestros asociados que hace un tiempo se vienen presentando ciertos inconvenientes en la lectura de tarjetas SUBE por parte de las terminales móviles de inspección. El inconveniente se da ya que algunas tarjetas que son solicitadas a los pasajeros, al momento de generar la lectura en el equipo, **duplican** el valor de la trx consultada.

Analizando la consulta de varias Empresas de Transporte y tomando varios casos de referencia, llegamos a la conclusión junto a la Empresa INTEGRISYS (desarrolladores del software actual) que las tarjetas que duplican el valor, son aquellas que pasaron previamente por molinetes de SUBTE y/o TREN. Es decir, todas las tarjetas que dentro de las últimas tres trx hayan pasado viajado en subte o tren van a arrojar ese error. Esto se debe a que Nación Servicios aún no ha actualizado dichos molinetes. Una vez que los actualicen, el error ira desapareciendo paulatinamente.-